



Схема вентиляции в разрезе

Для обеспечения достаточной вентиляции устройства по соображениям безопасности необходимо соблюдать требования к поперечному сечению вентиляции.




A: Воздухозаборник $\geq 200 \text{ см}^2$; Варианты вентиляции

B: Воздухоотвод $\geq 200 \text{ см}^2$; Варианты вентиляции



Размеры шкафа



ВНИМАНИЕ!

Гарантия не распространяется на любую неисправность устройства, вызванную следующими причинами:

1. Несоблюдение рекомендаций касательно место установки или неправильные размеры шкафа.
2. Неисправность шкафа.
3. Ошибки при установке устройства или при использовании.

УСТАНОВКА


Требования к месту установки см. на рисунках и в таблицах ниже.

Модель		A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	Примечание
HBCN5177S HBCN5177SE	Мин.	50	400	560	1778	560	Петля: 17 мм
	Рекомендуемое значение			580	1780	562	
	Макс.			-	1782	568	
HBCN5190	Мин.	50	400	560	1941	560	Петля: 17 мм
	Рекомендуемое значение			580	1943	562	
	Макс.			-	1945	568	
HBCN7190	Мин.	50	400	560	1941	710	Петля: 17 мм
	Рекомендуемое значение			580	1943	714	
	Макс.			-	1945	716	



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если высота шкафа превышает максимальное значение (1782 мм), для заполнения зазора необходимо использовать другие отделочные материалы (для модели HBCN5177S).
- Если высота шкафа превышает максимальное значение (1945 мм), для заполнения зазора необходимо использовать другие отделочные материалы (для модели HBCN5190).



ПРИМЕЧАНИЕ


Для установки шкафа, требующего зазор 4 мм, см. справочную таблицу ниже.

- А. Нижний край передней панели над вентиляционным отверстием
- В. Выступающая часть передней панели

(единица измерения: мм)

Модель	HBCN5177S HBCN5177SE	HBCN5190 HBCN7190
01	Мин. 1028+В Макс. 1106+В	Мин. 1191+В Макс. 1269+В
02	Мин. 662+А Макс. 740+А	Мин. 662+А Макс. 740+А
03	4 мм (зазор между панелями дверей холодильной и морозильной камеры)	

Учет расположения розеток и места установки

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Если вы устанавливаете холодильник в шкаф глубиной 560 мм, убедитесь, что кабель электропитания расположен сбоку от холодильника, прежде чем подключать его к розетке. Размещение кабеля электропитания в задней части холодильника может привести к большему потреблению электроэнергии.